

АКТ – ПАСПОРТ
приемки готовности учреждения к работе
на 2018 – 2019 учебный год

с. Старосубхангулово

от « ___ » _____ 2018 г.

Полное наименование учреждения: Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ.
Адрес: БР, Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина 59
Телефон: 8 (347-55) 3-53-21
Ф.И.О. руководителя: Имангулов Рамиль Каримович

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 5 июля 2018 года № 189-р по подготовке к приемки образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному году и зимнему сезону.

Проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:

1. Первый заместитель главы Администрации
– заместитель главы Администрации МР Бурзянский район РБ
по социальной и кадровой политике Алибаков А.Т.

Заместитель председателя комиссии:

2. Начальник муниципального казенного учреждения
районный отдел образования
Администрации МР Бурзянский район РБ Шарипов Р.Б.

Члены комиссии:

3. Заместитель главы администрации МР Бурзянский район РБ
по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Сафин Н.С.

4. Заместитель главы Администрации
МР Бурзянский район РБ по экономике,
предпринимательству и туризму Манапов Г.М.

5. Председатель Бурзянской районной организации
профсоюза работников народного образования и науки Валиева А.Ф.

Комиссией установлено:

№ п/п		
1	Техническое состояние зданий и сооружений	- хорошее, - удовлетворительное, - требует капитального ремонта, - аварийное.
2	Готовность к зиме отопительной системы	Центральное отопление. Произведено гидравлическое испытание (опрессовка) трубопроводов систем отопления: 17.05.2018 г.
3	Состояние электропроводки, освещенности, вентиляции	Обеспеченность классных комнат освещением по норме, тип освещения: освещение производится люминесцентными и энергосберегающими лампами и соответствует норме. Естественная вентиляция
4	Благоустройство территории и состояние подъездных путей	Соответствует нормативным требованиям проездов и подъездных путей, тротуаров и мест парковок автомобильного транспорта
5	Наличие утвержденных планов эвакуации на случай пожара	Имеется
6	Наличие специально оборудованных помещений емкостей	Имеется
7	Состояние водоснабжения	В исправном состоянии, подключен к центральным сетям
8	Состояние автоматической пожарной сигнализации	Установлено 2012 г.
9	Наличие мусоросборников	Имеется
10	Газоснабжение организации	Отсутствует

Заключение комиссии:

Заключение комиссии о готовности зданий и сооружений на 2018-2019 учебный год, проверки проведена: здание и сооружение МБУ ДО Детская школа искусств имени Камиля Рахимова готовы к новому учебному году.


Председатель комиссии:

 Алибаков А.Т.

Заместитель комиссии:

 Шарипов Р.Б.

Члены комиссии:

 Сафин Н.С.

 Манапов Г.М.

 Валиева А.Ф.

**Акт гидравлического испытания (опрессовки)
тепловых сетей МБУ ДО Детская школа искусств имени Камила Рахимова.**

с.Старосубхангулово

«17»мая 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Кабиров Раис Абдульманович, гл. инженер МУП «Алакуя» - председатель комиссии, Муфтахитдинов Рамил Раилович, мастер котельной - член комиссии, Ахтямов Урал Гайсович-слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь по теплотрассе -член комиссии составили настоящий акт о том, что 17 мая 2017 г. проведено гидравлическое испытание (опрессовка) тепловых сетей МБУ ДО Детская школа искусств имени Камила Рахимова по адресу: 453580, РБ, Бурзянский район, с.Старосубхангулово, ул. Ленина, 59. в присутствии представителя Ишдавлетовой Лейсан Айратовны

1. Начало испытаний, время 11.40
Рабочее давление по теплотсетям Р-2,2 кгс/см², время 11.40
давление Р-4,5 кгс/см², время 11.45
давление Р-4,5 кгс/см², время 11.55
манометр концевой на трассе давление Р-2.2 кгс/см², время 12.00
2. Обход теплотрассы и тепловых сетей теплопотребителя.

3. Заключение:

Падение давления не наблюдалось.

В результате обхода тепловых сетей потребителя признаки разрыва, течи, запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях трубопроводов тепловых сетей не обнаружены.

Вывод:

Результаты испытаний считать удовлетворительными.

Подписи: Гл. инженер:


 мастер котельной:

 слесарь по теплотрассе:

Представитель МБУ ДО
Детская школа искусств имени Камила Рахимова:

1 экземпляр акта получил:
Директор МБУ ДО
Детская школа искусств имени Камила Рахимова:
«17»мая 2018 года

М.П.



Кабиров Р.А

Муфтахитдинов Р.Р.

Ахтямов У.Г.

Ишдавлетова Л.А.

Имангулов Р.К.

